



## RAPORT DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI ADMINISTRATIV, PATRIMONIU, LOGISTICA, MENTENANTA ȘI IT, PE ANUL 2022

ISO 9001

Tipuri de activitati desfașurate:

1. Elaborare referate de necesitate caiete de sarcini/devize
2. Efectuarea de antemasuratori/masuratori
3. Urmarire lucrari de reparatii/renovare
4. Recepții la terminarea lucrarilor
5. Supraveghere lucrari reabilitare santiere axa 10 POR
6. Interventii cu echipa proprie de muncitori/firme specializate în funcție de natura avariilor aparute
7. Elaborare documentatii pentru inventarierea anuală a patrimoniului
8. Elaborarea documentației pentru includerea școlilor 168 și 168 în programul de finanțare desfășurat de Ministerul Educației și finanțat de Banca Mondială în vederea reabilitării/modernizării complete a acestor două unități de învățământ.
9. Menținerea infrastructurii IT la un nivel optim, sprijin permanent pentru colegi în acest sens

### 1. Elaborare referate de necesitate caiete de sarcini/devize

Pe parcursul anul 2022 au fost elaborate în cadrul serviciului APLIMIT referate, caiete de sarcini și devize de lucrări pentru:

- Lucrări de reparatii
- Lucrări de consolidare/modernizare
- Elaborare Studii de Fezabilitate, Studii DALI
- Eliberare documente urbanism/cadastrale, avize ISU, Electrica, Termoenergetica etc
- Derularea lucrărilor de investiții
- Dispoziții de șantier, note de renunțare, note de comandă suplimentară.
- lista lucrărilor de reparații, modernizări, extinderi, consolidări;
- procese verbale de recepție a lucrărilor;
- proiecte de acte adiționale la contractele de lucrări;
- documente componente ale cărților tehnice ale construcțiilor;
- documente însoțitoare situațiilor de plată;

### 2. Efectuarea de antemasuratori/masuratori

Pe parcursul anului 2022 au fost efectuate antemasuratori și masuratori pentru 45 de unitati școlare in care s-au derulat lucrări de rebarații/reabilitare energetică.

### 3. Urmarire lucrari de reparatii/renovare

Echipa serviciului APMLIT a urmărit desfașurarea conforma a lucrărilor de reparații la cele 45 de unități de învățământ la care au



avut loc astfel de lucrări. Cateva exemple de lucrari de reparatii mai jos



| Unitatea invatamant   | Lucrari reparatii  |
|---|--|
| <b>COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL"</b> Bd. Timisoara nr. 33      | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri iluminat, instalatie electrica de redimensionat, revizie instalatie electrica, termica, igienizare, amenajare teren sport (fotbal+baschet +strat suport) |
| <b>COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA"</b> Str. Pestera Scarisoara nr. 1 | corpuri iluminat, instalatie electrica, igienizare, plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), amenajare teren sport (Baschet)  |
| <b>COLEGIUL "GHEORGHE AIRINEI"</b> Str. Romancierilor nr.1          | grupuri sanitare, amenajare teren sport, igienizare, refacere hidroizolație cantină, reparații camere cămin  |
| <b>COLEGIUL TEHNIC "CAROL I"</b> Str. Porumbacu nr. 52              | igienizare, reparatii imprejmuire, revizie instalatie sanitara, termica, electrica, corpuri iluminat, amenajare teren (baschet +fotbal +strat suport)  |
| <b>LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU"</b> Str. Valea lui Mihai nr. 6 | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri iluminat, instalatie electrica, reparatii gard, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, reparatii imprejmuire, reparații canalizare          |
| <b>LICEUL "TUDOR VLADIMIRESCU"</b> Bd. Iuliu Maniu nr. 15           | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, canalizare exterioara, suptainaltare gard                         |
| <b>LICEUL TEORETIC "MARIN PREDĂ"</b> Str. Rusetu nr. 17             | instalatie electrica, igienizare, reparatii imprejmuire, reparații infiltrații sală sport  |
| <b>LICEUL "MIRCEA ELIADE "</b> Splaiul Independentei nr. 315 - 317  | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, terasa corp liceu si sala sport, schimbatoare caldura             |
| <b>LICEUL "SF.ANTIM"</b>  | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii   |



**PRIMĂRIA SECTORULUI 6**  
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

|   |   |
|---|---|
| <b>IVIREANU"</b><br>Aleea Poiana Muntelui nr. 1                     | repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, revizie tamplarie   |
| <b>SCOALA GIMNAZIALA NR.142</b><br>Str. Centurii nr. 4              | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, gard, amenajare teren bachet + strat suport  |
| <b>SCOALA GIMNAZIALA NR.153</b><br>Str. Drumul sabareni nr. 21      | corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, reparatii usi sali clasa, centrala sala de sport (prins in buget amenajare curte pe investiții parteneriat Banca mondiala)   |
| <b>SCOALA GIMNAZIALA NR. 156</b><br>Str. Dealul Tugulea nr. 35      | plasa subsol(rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, , igienizare, reparatii imprejmuire,  |
| <b>SCOALA GIMNAZIALA "ION DUMITRIU"</b> Str.<br>Hanul Ancutei nr. 4 | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, reparatii imprejmuire, teren baschet + strat suport  |
| <b>SCOALA GIMNAZIALA NR.161</b><br>Calea Giulesti nr. 486A          | igienizare, reparatii imprejmuire, refacere partiala acoperiș (curtea este inclusă în planul de investiții parteneriat cu Banca Bondială)   |
| <b>SCOALA GIMNAZIALA NR.163</b><br>Calea Giulesti nr. 54            | plasa subsol(rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, , igienizare, reparatii imprejmuire,  |
| <b>SCOALA GIMNAZIALA NR. 169</b><br>Str. Pascani nr. 2              | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, reparatii imprejmuire reamenajare curte plus teren sport (baschet plus fotbal si strat suport) |
| <b>SCOALA GIMNAZIALA</b>  | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii  |



**PRIMĂRIA SECTORULUI 6**  
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

|   |  |
|---|--|
| <b>"C-tin BRANCUSI"</b><br>Str. Rosia Montana nr. 41                            | repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, igienizare.  |
| <b>SCOALA GIMNAZIALA ORIZONT (NR. 193)</b><br>Str. Mihaela Ruxandra Marcu nr. 3 | corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara, igienizare, amenajare teren sport, reparatii fatada, platou, instalare centrale termice - retea gaze deoarece este capăt de coloană. |
| <b>SCOALA REGINA MARIA (FOSTA 198)</b><br>Str. Apusului nr. 71 - 73             | instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, reparatii imprejmuire, instalatie termica sala de sport, usi clase, teren sport baschet plus strat suport                          |
| <b>SCOALA GIMNAZIALA NR. 206</b><br>Aleea Arinis nr. 5                          | instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, amenajare teren sport, reparatii imprejmuire, revizie tamplarie  |
| <b>SCOALA GIMNAZIALA NR. 279</b><br>Prelungirea Ghencea nr. 24                  | corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, amenajare teren sport, infiltratii sala de sport, teren fotbal plus strat suport                              |
| <b>SCOALA GIMNAZIALA "REGELE MIHAI I"</b><br>Str. Dezrobirii nr. 41             | corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, reparatii imprejmuire, teren baschet plus strat suport  |
| <b>SCOALA GIMNAZIALA</b>  | corpuri de iluminat, igienizare, amenajare teren sport, reparatii imprejmuire  |



|   |   |
|---|---|
| <b>NR.311</b><br>Str. Garleni nr. 10                            |   |
| <b>GRADINITA "FULG DE NEA"</b><br>Sos. Ciurel nr. 9 - 11        | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, amenajare curte  |
| <b>GRADINITA NR. 40</b><br>Str. Tabla Butii nr. 60              | instalatie electrica, instalatie canalizare, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, reparatii imprejmuire, platou,   |
| <b>GRADINITA NR.41</b><br>Str. Constantin Titel Petrescu nr. 12 | corpuri de iluminat, instalatie electrica, igienizare, platou, reparatii imprejmuire, revizie punct termic  |
| <b>GRADINITA "HILLARY CLINTON"</b><br>Aleea Pravat nr. 16       | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, igienizare, amenajare curte, reparatii imprejmuire   |
| <b>GRADINITA "SPIRIDUSII"</b><br>Str. Valea Calugareasca nr. 6  | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, amenajare curte, reparatii imprejmuire                   |
| <b>GRADINITA NR.94</b><br>Str. Targu Neamt nr. 4                | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, amenajare curte, reparatii imprejmuire, reparatii fatada |
| <b>GRADINITA NR.111</b><br>Str. Sibiu nr. 8                     | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, reparatii imprejmuire                                    |
| <b>GRADINITA "PRICHINDEL"</b><br>Bd. Iuliu Maniu nr. 73-75      | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara , igienizare, coloane instalatia termica   |



**PRIMĂRIA SECTORULUI 6**  
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

|  |   |
|--|---|
| <b>GRADINITA "ZANA FLORILOR"</b><br>Str. Cetatuia nr. 10 | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, copertina, revizie punct termic                                  |
| <b>GRADINITA NR.209</b><br>Str. Pascani nr. 15bis        | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, refacere camin canalizare, copertina, coloane instalatia termica |
| <b>GRADINITA NR.210</b><br>Aleea Arinis nr. 1bis         | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, amenajare curte, reparatii imprejmuire                           |
| <b>GRADINITA NR.217</b><br>Str. Bucsanesti nr. 20        | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, amenajare curte, reparatii imprejmuire, platou                   |
| <b>GRADINITA NR.218</b><br>Aleea Calatis nr. 5           | instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, reparatii imprejmuire   |
| <b>GRADINITA NR.229</b><br>Aleea Dealul Macinului nr.    | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie   |
| <b>GRADINITA NR.246</b><br>Str. Fabricii nr. 20          | corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, reparatii imprejmuire  |
| <b>GRADINITA NR.250</b><br>Str. Dealul Tugulea nr. 35A   | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare   |
| <b>GRADINITA NR.272</b><br>Bdl Timisoara nr. 39          | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalatie electrica, revizie instalatie sanitara si termica, igienizare, reparatii imprejmuire  |
| <b>GRADINITA NR.273</b>                                  | plasa subsol (rețea termoficare, apă rece-caldă, calorifere sunt vechi, fapt care duce la apariția unor avarii  |



|   |  |
|---|--|
| Str. Valea lui Mihai nr. 1                                      | repetate și implicit la inundarea subsolurilor), corpuri de iluminat, instalație electrică, revizie instalație sanitară și termică, igienizare, amenajare curte, reparații împrejmuire |
| <b>GRADINITA "DUMBRAVA MINUNILOR"</b> Str. Apusului nr. 71 - 73 | corpuri de iluminat, instalație electrică, revizie instalație sanitară și termică, igienizare  |
| <b>GRADINITA "COLT DE RAI"</b> Str. Garleni nr. 10              | corpuri de iluminat, instalație electrică, revizie instalație sanitară și termică, igienizare, reparații împrejmuire   |
| <b>GRADINITA "ALBINUTELE"</b> Str. Centurii nr. 4               | corpuri de iluminat, instalație electrică, revizie instalație sanitară și termică, igienizare, reparații împrejmuire   |





#### 4. Recepții la terminarea lucrărilor/ recepții finale

Pentru lucrările de reparații/ reabilitare s-au constituit comisii de recepție la nivelul APLMIT comisii care au constatat pe teren conformitatea lucrărilor efectuate.

#### 5. Urmărire lucrări reabilitare șantiere axa 10 POR

La începutul anului 2022 au fost semnate contracte de modernizare pentru șase unități de învățământ din Sectorul 6, lucrările de construire începând pe parcursul anului, la următoarele unități de învățământ:

- Colegiul Economic Constantin Kiritescu
- Școala Gimnaziala SF Calinic de la Cernica
- Liceul Gheorghe Asachi
- Colegiul Petru Maior
- Școala Speciala Sfanta Maria
- Școala Speciala Constantin Păunescu

Serviciul APMLIT a întocmit documentația necesară obținerii avizelor de începere a șantiierelor, a predat amplasamentele, a dat ordinele de începere de lucrări și a urmărit progresul lucrărilor pe tot parcursul anului. De asemenea, în funcție de problemele apărute pe durata desfășurării contractelor de lucrări, echipa serviciului a elaborat documentația necesară pentru suplimentare lucrărilor.

Obiectivul principal este ca toate cele șase șantiere să fie finalizate până la sfârșitul anului 2023.

#### 6. Intervenții cu echipa proprie de muncitori/firme specializate în funcție de natura avariilor apărute

Ca urmare a formării unei echipe de mentenanță primară la nivelul Administrației Școlilor, în cadrul serviciului APMLIT, au avut loc o serie de intervenții la unitățile de învățământ din Sector, în funcție de solicitările primite. Începând cu luna august 2022 au fost efectuate peste 200 de intervenții pentru a remedia diverse probleme aparute. Mai jos câteva exemple de tipuri de intervenții și tip de raportare intern:

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| GRĂDINIȚA NR. 40            | montat maner geam termopan                            | reparat usa termopan  |
| GRĂDINIȚA NR. 40            | reglat usa termopan                                   | inlocuit maner usa pvc  |
| GRĂDINIȚA NR. 40            | inlocuit lampi iluminat exterior                      | inlocuit doua lampi in sali de clasa  |
| GRĂDINIȚA NR. 40            |   | reparat doza electrica  |
| GRĂDINIȚA NR. 41            | reparatie iluminat sala clasa                         | rezolvat iluminat sala de clasa   |
| GRĂDINIȚA NR. 41            | wc-uri care curg                                      | reparat sifon pisoare   |
| GRĂDINIȚA NR. 41            | racorduri chiuvete                                    | remediat scurgeri lavoare   |
| GRĂDINIȚA NR. 41            | baterii care se misca                                 | reparat wc-uri  |
| GRĂDINIȚA NR. 41            | reglat geamuri si usi PVC                             | reglat 4 geamuri pvc  |
| GRĂDINIȚA "HILLARY CLINTON" | scurgere bazin WC                                     | inlocuit cot bazin  |
| GRĂDINIȚA NR. 94            | tras si pus in functiune instalatie electrica 220/380 | tras si pus in functiune instalatie electrica 220/380, montat prize, tras cablu, montat sigurante |
| GRĂDINIȚA NR. 111           | scurgere apa robineti                                 | comandat robineti coltar  |
| GRĂDINIȚA NR. 111           |   | schimbat robinet coltar   |
| GRĂDINIȚA NR. 111           |   | schimbat baterie spalator   |
| GRĂDINIȚA NR. 111           |   | schimbat baterie lavoar   |
| GRĂDINIȚA NR. 170           | inlocuit rezervor WC                                  | rezolvat  |
| GRĂDINIȚA "ZĂNA FLORILOR"   | asigurarea in perete a tuturor dulapurilor            | inlocuit lampa led  |



|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| GRĂDINIȚA "ZĂNA FLORILOR"        |  | remediat scurgere bazin bloc alimentar                |
| GRĂDINIȚA "ZĂNA FLORILOR"        |  | schimbat 5 racorduri evacuare                         |
| GRĂDINIȚA "ZĂNA FLORILOR"        |  | fixat si siliconat 15 vase toaleta                    |
| GRĂDINIȚA "ZĂNA FLORILOR"        |  | inlocuit bazin WC                                     |
| GRĂDINIȚA NR. 208                | prize si iluminat in doua Sali de clasa  | schimbat sigurante fuzibile                           |
| GRĂDINIȚA NR. 208                |  | verificat prize                                       |
| GRĂDINIȚA NR. 217                | inlocuit baterie chiveta oficiu  | rezolvat  |
| GRĂDINIȚA NR. 217                | 3 vase toaleta curg  | rezolvat  |
| GRĂDINIȚA NR. 217                | rezervor toaleta defect  | rezolvat  |
| GRĂDINIȚA NR. 217                | inlocuit baterii chiuvete gr sanitare elevi                                    | rezolvat  |
| GRĂDINIȚA NR. 217                | inlocuit capac WC  | rezolvat  |
| GRĂDINIȚA NR. 230                | desfundat canalizare   | rezolvat  |
| GRĂDINIȚA NR. 246                | inlocuit baterie chiuveta copii si chiuveta oficiu                             | inlocuit baterie chiuveta copii si chiuveta oficiu    |
| GRĂDINIȚA NR. 246                | inlocuit baterie chiuveta vase   | inlocuit baterie chiuveta vase                        |
| GRĂDINIȚA NR. 246                | inlocuit balamale dulapuri vesela(31)  | inlocuit balamale dulapuri vesela(31)                 |
| GRĂDINIȚA NR. 246                | montat manere dulapuri   | montat manere dulapuri                                |
| GRĂDINIȚA NR. 246                | reglat usi termopan  | reglat usi termopan                                   |
| GRĂDINIȚA NR. 246                | montat avizier   | montat avizier  |
| GRĂDINIȚA NR. 246                | montat capace wc   | montat capace wc                                      |
| GRĂDINIȚA NR. 246                | reparat usi lemn   | reparat usi lemn                                      |
| GRĂDINIȚA NR. 246                | montat broasca usa lemn  | montat broasca usa lemn                               |
| GRĂDINIȚA NR. 250                | maina spalat care curge  | rezolvat  |
| GRĂDINIȚA "FULG DE NEA"          | inlocuit 3 lampi arse  | inlocuit 3 lampi arse                                 |
| GRĂDINIȚA "FULG DE NEA"          | 9 robineti calorifer   | 9 robineti calorifer                                  |
| GRĂDINIȚA "FULG DE NEA"          | 2 calorifere de ancorat in perete  | 2 calorifere de ancorat in perete                     |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 142        | scurgere apa instalatie caldura  | rezolvat  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 153        | inlocuit lampa sala sport  | inlocuit lampa sala sport                             |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 153        |  | de inlocuit 2 tuburi neon de 18W si 36W               |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 156        | inlocuire geam armat spart   | s-a constatat ,s-au luat masuri pentru inlocuire geam |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 156        | repararea si prinderea ferestrelor fara a mai putea fi deschise de catre elevi |   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION DUMITRIU" | Inlocuit surse iluminat  | Inlocuit surse iluminat                               |



|   |   |  |
|---|---|--|
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION DUMITRIU"                | inlocuit 21 tuburi neon+ lampa completa                   | inlocuit 21 tuburi neon+ lampa completa                                |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 161                       | inlocuire racorduri flexibile, robineti, rezervor wc,     | inlocuit 4 racorduri flexibile evacuare                                |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 161                       |   | inlocuit 3 bucati racorduri toaleta                                    |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 161                       |   | inlocuit robinet   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 161                       |   | inlocuit 2 bazine WC   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 167                       | inlocuit robinet apa calda                                | s-a facut constatarea  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 167                       |   | s-au comandat materiale  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 167                       |   | verificat si reparat usi anti incendiu                                 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 167                       |   | inlocuit robinet serviciu  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 167                       |   | inlocuit lampa led patrata   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 168                       | faianta care cade de pe perete                            | s-au masurat 80mp de faianta de inlocuit                               |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 168                       | inlocuit robineti tur-retur calorifere                    |  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169                       | inlocuire teava scurgere subsol                           | firma specializata   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL ANDREI"              | de montat 20 suportii video proiector                     | s-au comandat materiale  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA" | reparare/inlocuire mecanism inchidere usa automat         | constatare- nu se poate repara, trebuie inlocuit de firma specializata |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 197                       | racordere chiuvete lab. Chimie, inlocuit balama container | s-a facut constatare, s-au comandat materiale                          |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA"                | scchimbata scurgere si baterie cabinetul medical          | scchimbata scurgere si baterie cabinetul medical,                      |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA"                |   | inlocuit si sudat balamale poarta,                                     |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA"                |   | ancorat banner   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA"                |   | verificat boiler   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA"                |   | reparat baterie care curgea  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA"                |   | deblocat usa sala sport  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA"                |   | montat suportii video proiector  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA"                |   | inlocuit capace WC   |



|   |   |   |
|---|---|---|
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ<br>"REGINA MARIA"                                     |   | reparat   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ<br>"REGINA MARIA"                                     |   | sudat si ancorat rampa acces sala sport                                       |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ<br>"REGINA MARIA"                                     |   | ancorat tabla in perete   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ<br>"REGINA MARIA"                                     |   | prins sistem ancorare loc de joaca  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ<br>"REGINA MARIA"                                     |   | inlocuit priza  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ<br>NR. 279  | securizare dulapuri perete                        | s-au comandat materiale   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ<br>NR. 311  | reparatie gard teren sport                        | reparatie gard teren sport,   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ<br>NR. 311  |   | sudat la toate panourile de gard ale terenului de fotbal intarituri si vopsit |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ<br>NR. 311  |   | remediat iluminat scara profesorilor  |
| COLEGIUL TEHNIC DE<br>POȘTĂ ȘI<br>TELECOMUNICAȚII<br>"GHEORGHE AIRINEI" | instalatie electrica defecta<br>hol intrare elevi | reparat instalatie electrica defecta  |
| COLEGIUL TEHNIC DE<br>POȘTĂ ȘI<br>TELECOMUNICAȚII<br>"GHEORGHE AIRINEI" | cabinet medical                                   | schimbat butuci usi depozit   |
| COLEGIUL TEHNIC DE<br>POȘTĂ ȘI<br>TELECOMUNICAȚII<br>"GHEORGHE AIRINEI" | anexe   | delimitat cu policarbonat spatiul pentru depozit                              |
| COLEGIUL TEHNIC DE<br>POȘTĂ ȘI<br>TELECOMUNICAȚII<br>"GHEORGHE AIRINEI" |   | creat acces facil aprovizionare materiale                                     |
| COLEGIUL NAȚIONAL<br>"GRIGORE MOISIL"                                   | De inlocuit 2 robineti, 3 prize, un intrerupator  | S-a remediat tot,   |
| COLEGIUL NAȚIONAL<br>"GRIGORE MOISIL"                                   | iluminat casa scarilor                            |   |
| COLEGIUL NAȚIONAL<br>"GRIGORE MOISIL"                                   | remediat defectiune<br>chiuveta sala sport        | a ramas de inlocuit un robinet coltar   |
| COLEGIUL NAȚIONAL<br>"GRIGORE MOISIL"                                   | reparat vas WC spart                              | remediat defectiune chiuveta sala sport                                       |
| COLEGIUL NAȚIONAL<br>"GRIGORE MOISIL"                                   |   | reparat vas WC spart  |
| COLEGIUL NAȚIONAL<br>"GRIGORE MOISIL"                                   |   | inlocuit robine pisoar  |
| COLEGIUL NAȚIONAL<br>"GRIGORE MOISIL"                                   |   | inlocuirt racord wc fete  |
| COLEGIUL NAȚIONAL<br>"GRIGORE MOISIL"                                   |   | inlocuit priza sala 23  |



|   |  |  |
|---|--|--|
| COLEGIUL NAȚIONAL "GRIGORE MOISIL"          |  | inlocuit priza atelier   |
| LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU"           | de montat banci si cosuri in incinta unitatii scolare                  | rezolvat   |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA ELIADE"   | inlocuit vas Wc+racord scurgere, inlocuit lampa led                    | rezolvat   |
| LICEUL TEHNOLOGIC "SF. ANTIM IVIREANU"      | inlocuit 4 robineti serviciu   | inlocuit 4 robineti serviciu   |
| COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"           | iluminat perimetru exterior  | s-au comandat lampi  |
| GRĂDINIȚA "SPIRIDUȘII"                      |  |  |
| GRĂDINIȚA NR. 94                            |  |  |
| GRĂDINIȚA "PRICHINDEL"                      |  |  |
| GRĂDINIȚA NR. 209                           |  |  |
| GRĂDINIȚA NR. 210                           | aerisitoare cap coloana instalatie termica                             | de inlocuit aerisitoarele plu robineti trecere   |
| GRĂDINIȚA NR. 218                           | montaj priza magazie alimente  | tras traseu electric si montat priza magazie   |
| GRĂDINIȚA NR. 229                           | usi termopan defecte   | reglat si reparat 2 usi termopan   |
| GRĂDINIȚA NR. 272                           | iluminat perimetral curtea scolii                                      | identificat si reparat problema iluminat perimetral, tras coloana legatura alimentare      |
| GRĂDINIȚA NR. 273                           | calorifer care curge   | schimbat robinet calorifer birou contabilitate, inlocuit calorifer fonta grupa mijlocie D  |
| GRĂDINIȚA M.AP.N. NR. 1                     |  |  |
| GRĂDINIȚA "COLȚ DE RAI"                     |  |  |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALBINUȚELE" | desfundare canalizare  | remediat si desfundat canalizarea si scurgere ape pluviale                                 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59                    | infiltratii la nivelul tavanelor                                       | izolatie necorespunzatoare a instalatiei de aer conditionat pe terasa in urma reabilitarii |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 142                   | scurgere teava apa   | remediat scurgerea   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309                   | infiltratii apa langa gardul salii de sport, inundatie externa majora  | constatare- nu se poate repara,trebuie interventie firma specializata in sapaturi          |
| COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR"               | motor pompa defect   | demontat flanselegatura motor de la alta pompa,schimbat flansele la pompa defecta          |
| LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU"        | vase toaleta nefunctionale,care curg, pisoare infundate, nefunctionale | desfundat pisoare,reparat vase toaleta, reparat pisoare nefunctionale                      |
| ȘCOALA PROFESIONALĂ                         | stalpi iluminat perimetral defecti                                     |  |



| SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ "SFÂNTA MARIA" |   |   |
|--|---|---|
| Scoala Gimnaziala 153                            | montaj table smart  |   |
| Gradinita nr.246                                 | chiuveta care curge   |   |
| Gradinita Hillary Clinton                        | fara apa calda baie et.1, bazin apa defect, maner usa termopan rupt,chiuveta oficiu defecta |   |
| Gradinita nr. 229                                | instalatie elctrica +sanitara necesara instalarii masinilor de spalat                       | identificat si remediata problema la stalpi,inlocuit stecher,schimbata 2,5m cablu   |
| Gradinita nr. 229                                | instalatie elctrica +sanitara necesara instalarii masinilor de spalat                       |   |
| Gradinita Zana Florilor                          | vase toaleta care curg  | montat table smart,montat videoproiector  |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GRIGORE MOISIL"               | instiintare consum mare Apa Nova  | inlocuit baterie bucatarie,reparat sifon scurgere,reparat baterie oficiu  |
| Gradinita 111                                    | reparatie in urma montarii liftului de marfa  | reparatie maner termopan,robineti apa calda reparati  |
| Gradinita 111                                    | reparatie in urma montarii liftului de marfa  | montat 2 doze legatura,montat 15 prize 220v,traseu+ 1 priza 380v traseu 3 prize suplimentare, traseu scurgere 3 masini spalat |
| Gradinita 111                                    | reparatie in urma montarii liftului de marfa  | montat 2 doze legatura,montat 15 prize 220v,traseu+ 1 priza 380v traseu 3 prize suplimentare, traseu scurgere 3 masini spalat |
| Gradinita 272                                    | reparatie in urma montarii liftului de marfa  | montat lavoar,siliconat vase toaleta, montat chiuveta suplimentara cabinet medical + traseu alimentare si scurgere            |
| Gradinita 272                                    | reparatie in urma montarii liftului de marfa  | inlocuit bazin WC,inlocuit excentrice,siliconat vase Wc   |
| Gradinita 272                                    | reparatie in urma montarii liftului de marfa  | S-a constatat faptul ca este inundat caminul de apa si cotorul de apa   |
| Scoala gimnaziala 168(Regiei)                    | chiuvete bucatarie care curge   | reparatie in urma montarii liftului de marfa  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION DUMITRIU"                 | inlocuire coloana electrica izolator  | reparatie in urma montarii liftului de marfa  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA"                 | probleme instalatie termica   | reparatie in urma montarii liftului de marfa  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION DUMITRIU"                 | lampi led nefunctionale   | reparatie in urma montarii liftului de marfaRigips,polistiren,coltare,silicon,fn rigips,vinarom                               |
| Gradinita nr.246                                 | manere usa termopan defecte   | reparatie in urma montarii liftului de marfaRigips,polistiren,coltare,silicon,fn rigips,vinarom                               |
| Gradinita Hillary Clinton                        | scurgere apa calorifer  | reparatie in urma montarii liftului de marfaRigips,polistiren,coltare,silicon,fn rigips,vinarom                               |
| COLEGIUL NAȚIONAL                                | teva sparta termoficare la  | inlocuit sifon  |



|  |   |  |
|--|---|--|
| "GRIGORE MOISIL"   | sala de sport, lumina sala sport nefunctionala            |  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA"                               | inundatie din cauza caloriferelor sparte                  | inlocuit 2 lampi led   |
| COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII "GHEORGHE AIRINEI" | iluminat perimetral curtea scolii                         | teava calorifere et.2 inlocuita,aerisire calorifere scoala   |
| GRĂDINIȚA NR. 246  | calorifer baie mansarda care curge,wc care curge          | inlocuit 4 lampi led   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 279                                      | calorifer desprin din perete                              | inlocuit 2 manere usa termopan   |
| GRĂDINIȚA "FULG DE NEA"  | lampi led nefunctionale                                   | inlocuit robinet tur calorifer   |
| LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU"                              | reparatie porti acces auto inclinate/rupte                | schimbat siguranta trifazica, inlocuit teava sparta tur la sistemul de incalzire   |
| Scoala Gimnaziala 153  | Baterii lavoar nefunctionale,wc-uri care curg             | montat 10 calorifere, depozitat in curtea scolii 14 calorifere   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA"                               | inundatie din cauza caloriferelor sparte                  | montat 7 lampi exterior  |
| Gradinita 111  | calorifere nefunctionale                                  | inlocuit fir telefon,inlocuit burduf wc, reparat robinet calorifer, siliconat vas wc   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA"                               | Calorifere sparte   | inlocuit suruburi+dibluri  |
| GRĂDINIȚA NR. 246  | baterie lavoar nefunctionale                              | inlocuit 8 drosera lampa led   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA"                               | calorifere sparte,banci rupte,incuietore toaleta stricate | schimbat balamale,indreptat stalpi,sudat porti   |
| GRĂDINIȚA NR. 208  | teava toaleta care curge                                  | desfundat sifoane pisoare,scghimbat baterii lavoar,schimbat racord scurgere lavoar, reparat wc,siliconat wc-uri,siliconat pisoare,reparat usa termopan |
| Gradinita nr.246   | problema calorifer defect                                 | calorifere golite,demontate,depozitate in curtea scolii  |



|   |  |   |
|---|--|---|
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA"          | usi defecte,pisoare defecte,wc-uri defecte                       | aerisire coloana ,aerisire calorifere   |
| GRĂDINIȚA NR. 41                          | wc-uri defecte,baterie defecta,geamuri defecte,spalator infundat | golit instalatie,demontat calorifere,schimbato robineti calorifere,incarcato instalatie,aerisit coloana,inlocuit robinet coltar1/2  |
| GRĂDINIȚA NR. 273                         | sistem de incalzire nefunctional                                 | inlocuit baterie  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 153                 | iluminat sala sport  | reparat 4 banci rupte,inlocuit 5 broaste toalete  |
| GRĂDINIȚA NR. 246                         | calorifere care curg   | remediata scurgerea,montat brida sustinere  |
| Gradinita 272                             | teava alimentare wc sparta                                       | demontat calorifer,montat calorifer 1200 (mansarda)   |
| GRĂDINIȚA NR. 217                         | calorifere care nu se incalzesc                                  | usi reparate,4 wc-uri reparate,reparat doua usi termopan sala sport,reparat usi vestiare,schimbato acumulatori pisoare(10buc),inlocuit racord 110,schimbato broasca +maner termopan aluminiu,inlocuit 2 butuci ,  |
| GRĂDINIȚA NR. 246                         |  | lavoar siliconat si fixat,reparat baterie bucatarie,reparat baterie oficiu,inlocuit racord wc,siliconat si fixat 3 wc-uri,o usa si 2 geamuri termopan reparate,spalator desfundat                                 |
| scoala gimnaziala 167                     | scurgere teava apa calda   | s-a aerisit instalatia de incalzire   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 279                 | securizare dulapuri perete                                       | prins in perete lampa,inlocuit tuburi neon sala sport,inlocuit startere sala sport  |
| LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA ELIADE" | sifon chiuveta care curge,pisoare care curg                      | inlocuit aerisitoare calorifere,reparat chiuveta mansarda   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL ANDREI"        | montare 20 suporti videoproiectoare                              | inlocuit teava ppr, montat robineti coltar,mufe,cleme ppr   |
| GRĂDINIȚA NR. 217                         | wc defect, calorifer defect                                      | aerisit calorifere, reparat wc defect   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA"          | wc care curge  | rezolvato presiune chiuveta oficiu,reparat rezervor wc,reparat lavoar,schimbato bateriecada,montat suport hartie igienica,asigurat dulap in perete,montat manere dulapuri,schimbato perlatoare chiuvete bucatarie |
| GRĂDINIȚA NR. 250                         |  | s-a remediat scurgerea prin montarea unei mufe rapide   |





|   |   |  |
|---|---|--|
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALBINUȚELE" | incarcare/descarcare aparatura electrocasnica bucatarie | s-au montat/securizat dulapuri la perete   |
| GRĂDINIȚA NR. 229                           | incarcat/descarcat aparatura gastro                     | reparatie sifon,reparatie pisoare,inlocuit acumulatori senzori pisoare,sikiconat wc-uri si pisoare   |
| COLEGIUL NAȚIONAL "GRIGORE MOISIL"          | instalatie electrica defecta,prize smulse               | montat 20 suportii videoproiectoare  |
| GRĂDINIȚA NR. 210                           | probleme aerisitoare cap coloana                        | reparat bazin wc, inlocuit teava rezervor, inlocuit niplu calorifer                                  |
| GRĂDINIȚA NR. 94                            | tras si pus in functiune instalatie electrica 220/380   | inlocuit bazin wc  |
| GRĂDINIȚA NR. 94                            | diverse probleme instalatie sanitara                    |  |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 197                   | montaj table smart                                      | descarcata,pusa pe pozitie si montata aparatura gastro   |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 156                   | lavoare nefunctionale                                   | incarcat/descarcat aparatura gastro  |
| GRĂDINIȚA NR. 246                           | probleme baterii lavoare                                | montat 14 doze si 14 prize duble,reparat instalatie pompe apa subsol                                 |
| GRĂDINIȚA NR. 250                           | masina spalat nefunctionala                             | inlocuit si aerisit calorifere,golit si umplut instalatie apa,inlocuit 15 aerisitoare bronz          |
| GRĂDINIȚA NR. 229                           | racordare instalatie electrica 220/380                  | tras si pus in functiune instalatie electrica 220/380,montat prize,tras cablu,montat sigurante       |
|   |   | inlocuit 6 capace mari si 6 capace mici wc,2 baterii bucatarie,racord evacuare Fi32,calorifer partea |
|   |   | montat si fixat in perete table smart,cablu internet,inlocuiti 9 acumulatori 6V                      |
|   |   | inlocuit 9 acumulatori lavoare   |



inlocuit baterie oficiu si bucatarie,desfundat  
sifon,reparat balustrada

inlocuit robinet masina spalat,

tras instalatie electrica 220/380 pentru  
aparatura gastro bucatarii

În afara intervențiilor cu echipa proprie serviciul APLMILIT a gestionat avariile complexe, care nu puteau fi remediate cu ajutorul echipei proprii.

#### **7. Elaborare documentatii pentru inventarierea anuală a patrimoniului:**

Conform atribuțiilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare serviciul APLMILIT a elaborat documentația necesara pentru inventarierea anuală a patrimoniului.

#### **8. Elaborarea documentației pentru modernizarea Școlilor 168 și 168 incluse programul de finanțare desfășurat de Ministerul Educației și finanțat de Banca Mondiala în vederea reabilitării/modernizării complete a acestor două unități de învățământ.**

Pe tot parcursul anului 2022 Serviciul APLMILIT a elaborat documentatia necesara pentru obținerea avizelor necesare (Hotarari de consiliu local, avize Mediu, Miniusterul Culturii, DTAD-cazul școlii 168, memorii justificative etc).

#### **9. Mentinerea infrastructurii IT la un nivel optim, sprijin permanent pentru colegi în acest sens**

Începand cu luna iulie 2022 odata cu incadrarea în echipa APLMILIT a unui inspector de specialitate cu atribuții IT, serviciul APLMILIT a asigurat suport primar pentru angajații instituției și unitățile de învățământ și a asigurat prin acesta legătura cu specialiștii în domeniu pentru remedierea rapidă a problemelor apărute precum și pentru identificarea de soluții de îmbunătățire a infrastructurii IT.

**CONSILUL LOCAL AL SECTORULUI 6  
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR SECTOR 6  
Director Executiv Adjunct  
Dumitru Cristinel**

**Șef Serviciu APLMILIT  
Octavian Veriotte**